

# תוכן העניינים

2-4	אודות Shikko
5	מבנה אופני Shikko
6	סוגי האופניים ויעודם
7	הוראות רכיבה וכיוון האוכף
8	בידקו את האופניים לפני כל רכיבה
9-10	גלאלים, בלמים, אוכף וחילקי עזר
11	בדיקות מסבי ההיגיון והשרשרת
12	סיכון
13-14	שימוש ותחזקה אופניים חשמליים
15-16	טיפול וטיענת מצלב

הוראות השימוש לכל דגמי האופניים החשמליים

היבואן: שי מוצרי איקות בע"מ ח.פ. 511679490

הרימון 2 רשות 46915 טל. 09-9508158 09-9508137

שיקו SHAI16-1 SHAI16-2 SHAI20-1 :SHIKKO

TDN-03F TDN-02Z TDN28Z(3) TDN28Z-4 TDN28Z(2)

SAM20-1 SAM20-2 :SAMURAI

יצרן: Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd

יצרן: ZX Power (Tianjin) ELECTRIC BICYCLE CO., LTD



בחברת הראות כלויות לטיפול באופניים החשמליים מתייחסת לכל דגמי .  
שיקו וסמוראי. התמונות של האופניים החשמליים שבচোৰত, הן להמחשה בלבד. יש  
להתייחס לטיפול ולהנחיות לדגם הנרכש בהתאם להנחיות הכלליות.

#### **עובדה – אופניים חשמליים שיקו, הנמכרים בחו"ל בארץ בטיב והשירות**

שיקו וסמוראי הינם מותגים מייצרים שי מוצרי איקוט בע"מ, חברה שקיימת מזה 43 שנים בתחום  
ה הייצור ומייבאת בין היתר מוצרים לענף הצללים ומוצרי בריאות הידיעות כמותג בי-ארן.  
SHIKKO הינו חלק מהימים של שי מוצרי איקוט, בתחום אנרגיה ירוקה green power new.  
האופניים החשמליים שלנו, אופניים רגילים ברמה גבוהה, וככיבים חשמליים המאפשרים  
לייהנות משני העולםות.

#### **טכנולוגיות**

האופניים החשמליים מורכבים מרכיבים טכנולוגיים מהתקדמים בעולם, KMC, SHIMANO, ZOOM NECO, KENDA, TEKTRO, ASSESS Panasonic ליתיום פולימר (בהתחלה תליי בדגם). כל דגמי האופניים החשמליים שלנו מגיעים עם דיסק בركס disk brakes לביטחון מקסימלי. השלדה בינוי מלאומיום חזק 6061 שuber טיפול פני שטח מעולה, וכן ציפויים גנד גשם וחולודה. אלומיניום 6061 הוא הבחירה של היצרנים המובילים לרבות יצרני אופני המרץ בಗל יתירות החזק והמשקל.

האופניים החשמליים שלנו מצוידים בחישון מומנט Pedal torque sensor שנקרא בקיצור PTS. PTS מתחילה לפדר, PTS חש את התנועה והוא משלב את המנוע החשמלי. כך שאון צורק להפעיל שום דבר נוספת, פשוט נסעים והמנוע משתלב בצוואר אוטומטי. כאשר עוצרים או מפסיקים לפדר, המערכת מפסיקת לפעול. כדי להפעילה מחדש צריך לפדר שנית.



## אודות Shikko המשך

### אופניים חשמליים

אופניים חשמליים הם למעשה אופניים דו תכליתיים, ראשית, הם אופניים מתקדמים



לאופניים החשמליים שלנו נוסף נסוך חשמלי ומערכת חשמלית מתקדמת שמאפשרת בלחיצת כפתור לעבור מצב של אופניים רגילים במצב של אופניים חשמליים. דיווש כל מפעיל את המנוע החשמלי המתקדם שלנו ומקבל סיווג מיידי המאפשר נשיאה בmahiorות תקנית של 25 קמ"ש.

ולאחר הפעלת המנגנון החשמלי נדרש פחוט מאמץ גוףנו, את העבודה עשויה המנוע החשמלי. כל דגמי האופניים החשמליים שלנו מיוצרים מחומרים טכנולוגיים מתקדמים, אלומיניום מוקשה 6061. משקלם הנמוך של השילדות שנעות בין 13-18 ק"ג ללא סוללה. (בהתאם לדגמים השונים)

### המצברים שלנו

מקור הכוח העיקרי, המספק כוח למנוע הוא המצדבר. בחרנו לייבא מצברים ליתיום פולימר בעלי טכנולוגיה מתקדמת מהחברות המובילות בעולם – להכנסת לוגו פנסוניק וסמסונג בעלי קיבולת משתנה בהתאם לדגמים והצרכים של כל משתמש.



## אודות Shikko המשך

### מנוע DC-BRUSHLESS

המנועים שלנו – מנועים ללא מברשות DC-BRUSHLESS או בשם המקביעי: "PERMANENT MAGNET (P.M) DC BRUSHLESS MOTOR".

מנוע ללא מברשות, הוא סוג מנוע עם זרם ישר למגנטים קבועים – מנוע זה מתוכנן כמagnet קבוע המסתובב נגד מערכת ליפופים מוליכי זרם, מנוע ללא מברשות – BRUSHLESS – אינו מכיל מברשות, טבעות החלקה או קומוטטור מכני. לעומת זאת, עם מברשות motor brush: המברשות או בעצם הפחמים, הם אלו שמעבירים את החשמל לסילילים, מכיוון שנוצר בו פich בגל/zoom הגבואה. בשאר הזמן הפחמים מתבלים ויש להחליפם. כדי להתגבר על בעיה זו יצרו את מנועי BRUSHLESS.

### צמיגים

צמיגי kenda המוביילים בעולם נבחרו בשער שנתיים ברציפות בידי מגין MDA כМОץ הנבחר (מקום ראשון בקטגורייה).

הצמיגים עשויים מהרכבת ה-TCM הייחודית של kenda המבטיח אחזקה טובה בכביש. מערכת הסבת אופניים מרגליות לחשמליות (KIT) קיימת אפשרות להסב כל אופניים וגלגלים שברשותכם לאופניים חשמליים על ידי רכישת kit שככל גלגל, בקר חיוט ומצבר אותם אפשר להרכיב בכל עת.



התמונה להמחשה בלבד

- |   |  |
|---|--|
| 17. מחריר אורי אחורי<br>18. סבל (מנשא)<br>19. מצבר (סוללה)<br>20. מפתח נעילה / הפעלה / שליפה לסתוללה<br>21. מנוף שחרור מושב<br>22. מושב<br>23. מסרת הילוקים<br>24. חיויי מצבר (סוללה) | 1. כבל בלמים<br>2. מזלג שיכון – בולם צעוזעים<br>3. מעצור קדמי מסוג V<br>4. חישורים<br>5. ציר הגלגל- נאהה<br>6. צ מג<br>7. שלדה<br>8. גלגלי שניים קדמיים וקראנק<br>9. דוחשות<br>10. ציר מרכזי<br>11. שרשרת<br>12. תומך(ג'יק)<br>13. מעביר אחורי<br>14. בלם אחורי<br>15. אום סגירה<br>16. חיוט למנוע |
|---|--|

# סוגי האופניים וייעודם

## אזהרה!

רכיבה על אופניים בתנאי שטח ושימוש שלא כפי המצוין בחוברת, עלולים לגרום נזק הן לאופניים והן לחקלאי. במקרה ונגרם נזק לאופניים אתם עלולים ל Abed שליטה, ליפול ולהיפצע בזמן רכיבה. אין לרכיב על האופניים בתנאים שמעבר ליעודם המוגדר. אם איןכם בטוחים בקשר לתנאי השימוש וההגבלות יש ליצור קשר ולהתיעץ עם המשווק.

## תנאי שימוש 1

האופניים מיועדים לרכיבה ארוך על שטח סלול שבו הצמיגים אינם מאבדים מגע עם משטח הרכיבה, דהיינו הכביש או הדרך הסלולה.

## שימוש לבן

בכל דגם קובע התקן את העומס המקסימלי המותר (הכוונה שהרוכב והכבודה לא יעל על המשקל המותר על פי תקן לדגם הנבחר). קר' שחושוב שבKENNIOT אופניים חשמליים לוודא שהמשקל של הרוכב אינו עולה על המשקל המותר לאותו דגם. **אסור בתכליית לשאת משקל מעל 25 ק"ג בחלק האחורי או על המושב האחורי.**

## ודאו שהאופניים מתאימים

חשוב לבדוק התאמת האופניים לרוכב זהה על ידי בדיקה מדוקדקת של מרכיבי האופניים החשמליים.



\*התמונות להמחשה בלבד

## אזהרה!

שימוש לא נכון במערכת הבלמים, כולל שימוש יתר של הבלמים, עלול לגרום לרוכב ל Abed שליטה, ליפול ולהיפצע בזמן רכיבה. הימנעו מבלימה לא נכון על ידי הבנה ותרגול יישום בילמה נכון, כמו בסבר בחוברת זו.


# הוראות רכיבה וכיוון האוכף

## חשיבות קסדה

- חשוב לחבוש קסדות עםתו תקן. יש לוודא שהקסדה מתאימה להיקף הראש של הרוכב הקסדה. און להשתמש בקסדה שהייתה מעורבת בתאונת, ומומלץ להחליף קסדה מד-3-5-3-שנים.
- בכל רכיבה על אופניים חשמליים כובוה לחבוש קסדה! הקסדה מגינה על הראש במקרה של נפילה מהאופניים ועשוייה להוות ההבדל בין חיים ומוות ובין פגיעה קללה לפגיעה קשה.
- קסדה צריכה להיות צמודה בראש באמצעות רצועות הסנטר כך שלא תהיה אפשרות מזזה לצדדים, לפנים ולאחור. קסדה המונחת בצורה רופפת על רגשו של הרוכב עלולה להישטט מהרראש במקרה של תאונה והראש יהיה חשוף לסכנה חמורה!

## כללים ואזהרות

- לפני כל רכיבה יש לוודא את תקיןותם של האופניים.
- מומלץ להשתמש באביזרי בטיחות כגון: מגני ברכיים וכפפות רכיבה.
- אופניים חשמליים על פי החוק מיודדים אך ורק לרוכבים מגיל 14 ומעלה!
- רצוי שרכבים מתחת לגיל 17 ירכבו רק במקומות סגורים לתנועת כלי רכב ובסביבה אופנית.
- בעת חצייה במעבר חצייה יש להוביל את האופניים ביד ולציתר לרמזו הולכי הרגל.
- ברכיבה על הכביש יש להציגם ככל האפשר לצידו הימני. אם ישנים שלוים יש לרכיב עליהם ולא על הכביש.
- כאשר רוכבים בקבוצה יש לרכב בטור ולשמור על רווח זה מזה.
- כדאי להימנע מרכיבה בלבדה, ואם בכל זאת רוכבים בלבדה יש להציגם בפנסים. לבן מקדימה ואדם מאחור. יש לבוש בגדי בירור ולוודא שיש מהירות אוור על האופניים ועל הבגדים.
- מומלץ להימנע מרכיבה בכבישים סואנים גם ביום וגם בלילה.



יש להשתמש בשני מנופי הבלימה בו  
מנופי השמירה בעקבות המיצורים בביטחון!  
אחד נדרש להפקחת שחריקת הבלימים  
ולעכירה, מוחלטת ומידית.

## השתמש בבלמים בזהירות!

יש לשמר על מרחק עצירה בטוח ביןיכם לבין  
שאר העצמים או כל התהווותה. התאימו את מרחק  
העצירה ועוצמת הבלימה כדי שתתאים לתנאי  
הרכיבה. אם לאופניים שלכם יש שני מנופי בלימה  
השתמש בהם בו זמני. שימוש יתר או שימוש  
בלבד במנוף בלבד הגלגל הקדמי עלול לגרום  
להתרומות הגלגל האחורי ונוטקו מהרצפה דבר  
עלול לגרום לאבוד השליטה ולנפילה.

## התאמה וכיוון האוכף – לרכיבה בריאה

חשוב לבדוק ולכונן את גובה האוכף בהתאם להוכב.  
כאשר מدت האופניים או גובה המשטב אינם מתאימים לגוף, הרכיבה יכולה ליצור אצל הרוכב  
נקים וכאבים חזקים ביותר – לכן חשוב מהו תנאי בסיסי לרכיבה נכונה, בריאה  
ומהנה! איך מכוננים? עליהם על האופניים ושבו על האוכף. רצוי להיעזר באדם נוספת בעת הכיוון.  
הורידו או הרימו את גובה האוכף עד לרמה שבה הקרטול שלכם המונח על הדושה במצב  
הנורם ביותר. האמור לעיל לגבי כיוון האוכף והשיטה הינה بغداد המלצה בלבד, וכל רוכב  
יתאים את האוכף לנוחיותו ומוגבלותיו.

# בידקו את האופניים לפני כל רכיבה

רכבי אופניים חווים לעיתים בעיות עם השלדה או הcadon. במקרה כזה, אין לרכב על האופניים! למשל במקרים נדירים, רוכבים מרגישים תנדות ורעידות בשלדה בנסיבות מסוימות. אם אתם נתקלים במקרים דומים, האטו מיד והפסיקו את הרכיבה. פנו עם האופניים שלכם לשיווק לצורך בדיקה ותיקון.

## אחרה!

אי יציבות של הגלגלים או רעדות בשלדה עלולים לגרום לרכיב לאבד שליטה, ליפול ולהיפגע בזמן הרכיבה. במקרים כאלה יש להפסיק את הרכיבה מיד ולפנות עם האופניים לשיווק לצורך בדיקה ותיקון.

**לפני כל רכיבה, בצעו את הבדיקות הבאות. אם אחד הסעיפים נכשל יש לדאוג לבצע את התקיונים הנדרשים לפני הרכיבה על האופניים.**

## בדיקה הגלגליים

בדקו אם הגלגלים ישרים. יש להפוך את האופניים כך שהן מונחות על הcadon והאוכף על הרצפה. סובבו את הגלגל הקדמי וה后勤רי ותעקבו אחרי החישוקים כאשר הם עוברים בין הגלגלים ושלדה. אם החישוקים מתנודדים מעלה ומטה או מצד לצד – יש לכוון מחדש על ידי המשוק או בעל מקצוע מושרחה.

## אחרה!

אופניים לא תקינים עלולים לגרום לרכיב לאבד שליטה, ליפול ולהיפגע. בדק את האופניים לפני כל רכיבה ואל תרכבו עליהם לפני שטיפלם בכל הליקויים.


## בדיקה לחץ אויר באבובים

יש לנפח את האבובים עד לרמת הלחץ המומלצת על ידי היצרן.

## בדיקה הבלמים

בבלמי 7 דורות הבלם צרכות לנוע בחופשיות סביב צירם, אך לא-Amor להיות להם חופש תנוצה בגין ציר (קדימה או אחורה). יש לשימושם לשזרזות וחוקות במידה שווה מהחישוק. בדוק את מצב הריפודות.

מנופי הבלמים שעל הcadon מחוברים לבלים על ידי כבל. כאשר לוחצים על המנוף הכבול נמתח וגורם לבלים ללחוץ את החישוק. כאשר הבלמים משוחררים (מנופים לא לוחצים), הרפודיות צרכות להיות במרקח של 1 ס"מ עד 2 ס"מ מהחישוק.



- A – רפידת הבלם מיושרת עם החישוק.
- B – ריפוית הבלם והחישוק חייבים להיות מקבילים אחד לשני.
- C – כיוון סיבוב החישוק.
- D – מפרק של 1 מ"מ – 2 מ"מ מהחישוק.

# גלאים, בלמים, אוכף וחלקי עזר

הרפניות צריכות להיות מקבילות לחישוק, השפה האחראית של הרפניה יכולה להיות קצר יותר קרובה לחישוק, אך לא להיפר. הרפניות צריכות להיות ממוקמות במרקח שווה מהחישוק. רצוי שהרפניות ירוו קרובות אך לא געו בחישוק.

כדי לבדוק את מנופי הבלמים יש לשבת על האופנים ולאחז את הcidון בשתי ידיים. יש להנחי שתי אצבעות על מנוף הבלם וללחוץ על המנוף תוך כדי ניסיון לגלל את האופניים קדימה. יש לבדוק שהמנופים לא מגעים עד דית האחיה או נתקלים באצבעות שלנו. הידיות צריכות להיעצר כאשר הן מקבילות לכידון ולא נוגעות באצבעות שאחוזות בכידון.

את כיוון הידיות אפשר לעשות על ידי מתיחה הקבל או על ידי אום מתיחה של הדית. את בדיקת תפוקת הבלמים יש לבצע במהירות איטית על כביש או מדרכה. בעת בלימה האופניים צריכים להיעזר באחיזות ובמהירות. הגלגל האחורי צריך להינעל בבלימה חזקה. לרוב הגלגלי הקדמי לא יונל אלא ינסה להפוך את האופניים קדימה.

## זהירות!

רפנית הבלמים מתחממת מאוד בזמן שימוש, רצוי לא לגעת ברפניות על מנת להימנע מכיווה וכן, יותר כנפו פינות הדות בבלמים שעלוות לפצוע את העור כשباءים עימם במגע. הימנו מגע עם הבלמים כאשר הם חמימים או כאשר האופניים בתנועה.

## בדיקה מסבי היגיון ומולג

חשוב לבדוק את מערכת ההיגיון הקדמית, לוודא שאין סטיות או חלקים רפואיים.

## בדיקה האוכף (מושב) ועמדות האוכף

### אזהרה!

אסור בתכליית האיסור להרים את מות האוכף (המושב) מבלי להוותיר לפחות 10 ס"מ בתוך שלדת האופניים. הרמת המות משולדת האופניים מבלי להשאיר את חילק ממות הכסא (10 ס"מ) בתוך השולדה, עשוי לגרום לנתק בلتוי הפרק לשולדת האופניים ולרכוב. שיליפת המות מבלי להוותיר את התאמיכה בתוך השולדה עלול לגרום לשבר בשלדה שעלולה לגרום נפילה ופציעה של הרוכב. על כן חשוב להתאים את סוג האופניים לגובהו של הרוכב ולבדק שמות הכסא מתאימים.

موت אוכף עקום לא יכול כמו שצורך לטור צינור האוכף ועלול להוות בעיה קשה בזמן הרכיבה. בדקו שעמדו האוכף שלם ולא סדק. חשוב לבדוק שהחטפס של מסילת האוכף אינו שחוק או מתנדנד. האוכף צריך להיות שלם מכל צדדיו כולל התחתית! יש לבדוק שמסילות האוכף איןן עקומות או סדקאות! סגר מות האוכף הינו אביזר חשוב ביותר

# גלאלים, בלמים, אוכף וחלקי עזר – המשך

## בדיקות מזלג בולם קדמי

הבולם הקדמי באופניים אינטגרטיים הינו חלק חשוב לנוחות הרכבה וביתחון הרוכב.

בדיקה של בולם קדמי צריכה להתבצע אצל מכונאי שמתפל בבלמים אלו. ניתן לבצע בדיקת תפקוד בסיסית לבולם אשר נותרת אינטגרטיה מוגבלת בקשר למצבו. הבולם צריך להיות נקי ללא נזילות שמן או שריפות על הצימורות העליונות. אטמיים יבשים ורטיבות על צימורות המאלג הם רק חלק מהסתננים שהבולם זוקק לשיפוץ.

## בדיקה פנסים ומחזורי אוור

ודאו שהפנסים פעילים ונקיים מכלולן. בדקו את כל החיבורים ביניהם. וודאו כי מחזורי האוור במקומם ונקיים מכלולן.

## בדיקה השילדה ומרכיביה

### אזהרה!

יש חשיבות לבדוק מדי מספר ימים, טרם רכיבה, את שילדה האופניים. יש לזכור שמדובר בשילדה שבנויה ומתאימה לרכיבה רגילה ועלולה להימצא בקפיקות או ירידות מהמדרכה או בבורות או מכשולים לא צפויים בעת הרכיבה. ירידת מהמדרכה מפעילה כוח רב על השילדה שעלולה להכפיל את המסקל של הרוכב ("נפילה של עצם" לפי חוקי הפיזיקה). על כן חשוב להימנע מקפיקות או שימוש בדרכים לא סלולות. יש לבדוק בזיהירות מדי יום של השילדה ומרכיביה וחפשו סימנים של שחיקה לפני ואחרי כל רכיבה. חפשו סימנים כמו סדקים, חלודת, פגימות, שריטות, עיקום וריעשים לא רגילים. במקורה ומצאתם פגם כלשהו בשילדה האופניים אין לעשות שימוש באופניים ויש לפנות מידית ליבואן או לתחנת שירות מורשת

## הוראות סגירת הברגים באופניים חשמליים

גודל	מוקנט הסיבוגים - (kg/cm) Torque
M4	70 ~ 50
M5	130 ~ 110
M6	180 ~ 160
M8	210 ~ 190
M10	250 ~ 230

# בדיקות מסבי היגי ושרשרת

## מסבי היגי

בצעו את הבדיקות הבאות כדי לבדוק אם מסבי היגי מושחררים או מהודקים יתר על המידה:  
שבו על האופניים, כאשר רגל אחת על הרצפה, אחזו יתיב את הcidon, ולחצו בחזקה את מנוף הבלם הקדמי לנעלית הגלגל הקדמי. במצב זה יש לדוחוף את האופניים והcidon קדימה ואחורה.  
כאשר הגלגל הקדמי מעלה הרצפה, סובבו לאט את המילג ומסבב החיגי שמאליה וימינה.  
אם מסבי היגי מתנודדים בטור השלדה או אינם מסתובבים בצורה חילקה, יש לפנות עם האופניים לשוק לתיקון. כיוון מסבי היגי דורש ידע וכליים מיוחדים יש לבצע את הבדיקה על ידי המשוק המורשה.



## שרשרת וזרנוק

בצעו את הבדיקות הבאות כדי לבדוק אם מסבי היגי מושחררים או מהודקים יתר על המידה:  
עלו ושבו על האופניים, כאשר רגל אחת על הרצפה, אחזו יתיב את הcidon, ולחצו בחזקה את מנוף הבלם הקדמי לנעלית הגלגל הקדמי.  
במצב זה יש לדוחוף את האופניים והcidon קדימה ואחורה.  
כאשר הגלגל הקדמי מעלה הרצפה, סובבו לאט את המילג ומסבב החיגי שמאליה וימינה.  
אם מסבי היגי מתנודדים בטור השלדה או אינם מסתובבים בצורה חילקה, יש לפנות עם האופניים לשוק לתיקון. כיוון מסבי היגי דורש ידע וכליים מיוחדים יש לבצע את הבדיקה על ידי המשוק המורשה.

## שרשרת



המתוך הנכון של שרשרת נמדד בפעולה פשוטה של לחיצה על שרשרת בעורצת האצבע. המרווח המותר בלחיצה עם האצבע על שרשרת הוא 12-6 מ"מ אנכית.



## גלגלים

יש לבדוק תמיד שאכן הרגלים סבירים היטב. בדיקה זו יכולה בדיקה פשוטה ביותר. כל עוד ניתן לסובב ידנית את הגלגל הסגור של הגלגלים סימן שיש צורך בסגירה נוספת ע"י מפתח מתאים.  
לפניה שמכונים את הגלגלים יש לבצע בדיקה לתקינות הגלגלים כפי שמפורט בפרקים הקודמים.

# סיכון

בעת הקינה יש להתייעץ עם המשוק ולקבל הנחיות לחקלים ולסוגי הסיכון (שימון) של החלקים הדורשים סיכון תקופתי בהתאם להוראות היצרן.

חלק מהסיכון ניתן לה夷שות על ידי המשמש וחיל מציריך ידע על ידי המשוק או מי מטעמו. האמור במדובר הוא בדרך המליצה לשמירה על תקינות האופניים ובתיות האופניים. על הרוכב לבדוק מדי פעם ולהחליט בהתייעצות עם המשוק, על מנת התקופה הרצiosa לטיפול זה או אחר בשימוש גיגל. לעיתים בחורף, במקרים או במקרה לידם או תנאים אחרים רצוי לבצע את הטיפולים האמורים בהמשך לעיתים קרובות יותר בהתאם.

## מוות האוכף

1. יש לסקר את מוות האוכף.
  2. שחררו את מנוף השחרור מוות האוכף והוציאו אותו מהשלדה.
  3. נקו את המוט ונגבו את כל חומר הסיכה העשן.
  4. מרחו שכבה דקה של חומר סيكا על החלק של המוט שנכנס אל תוך השדרה.
  5. הכניסו את המוט חזרה אל תוך השדרה.
  6. ישרו וכוננו את האוכף לאוגה המתאימים (ראו פרקים קודמים) והדקנו את מנוף השחרור בחזרה.
- גובה היכסיא צריך להיות בגובה המותניים של הרוכב ויש לבדוק שנית ליציב את כפות הרגליים על הקרקע בעת ישיבה על היכסיא במצב רכיביה.

## ציר מרכזי

mdi תקופה יש לפנות עם האופניים למשוק כדי לסקר את הציר המרכזי.

## דוחשות

mdi תקופה יש לסקר את מסבי הדוחשות.

1. פירוק – יש לסובב את ציר הפלד הימני בכיוון השעון ואת ציר הפלד השמאלי כנגד כיוון השעון.
2. מרחו שכבה דקה של חומר סيكا על כל ההברגות.
3. החיזו את הפלד הימני והשמאלי לזרועות הציר המרכזי הימני והשמאלי בהתאם.
4. הדקנו את הברגים.

## מעביר קדמי ומעביר אחורי

אתה לחודש יש לסקר את כל נקודות החיבור במעבר הקדמי והאחורי.

## מסבי ההיגיון

mdi תקופה יש לפנות עם האופניים למשוק כדי לסקר את מסבי ההיגיון.

בלמים ומונופי בלמים  
אתה לשולשה חדשים יש לסקר באמצעות שמן סיכון קל את כל נקודות החיבור שבבלמים ובמנופים.

## גלאליים

mdi תקופה יש לפנות עם האופניים למשוק לסקר את מסבי הגלאליים, יש להוסיף מספר טיפולות של חומר סيكا סינטטי לברגים ולאומים המחברים את הגלאליים לשדרה.

## מולג בולם ועוזרים

אתה לתקופה יש לפנות לבעל מקצוע על מנת לבדוק את מצב השמן בבולם על מנת למניע בלאי מיותר.

## כבלים

בכל פעם שמחלייפים את הכבליים יש לשמן אותם.

# שימוש ותחזקה אופניים חשמליים

## הוראות שימוש ובטיחות

### סוללה ומטען

יש לטען את הסוללה במקום ייש ומאוורר. אין מקום ליד מקור חום, אש או חומרים דליקים. תנאי טמפרטורה עדיפים 30-15 מעלות. ביום חם לא ממלץ לחושף את הסוללה לשמש ישירה.

### הרחק מהישג ידם של ילדים.

אין לזרוק או Lagerom לרעדיות של הסוללה או המטען בעת הטעינה מחשש לקרצ'ר. אזהרה כללית – חל איסור חמור להשריר את המטען בשקע ללא השגחה ישירה של שקע וסבירות הטעינה מחשש של שריפה סיבתית או קצר חשמלי של מקום הטעינה או כל סיבה אחרת שלוללה לסכן את הסביבה או את בני האדם.

### בשום אופן אין להシリ את המטען בשקע ולעוזב את הבית.

#### יש להימנע מגע מים עם הסוללה.

בימים גשומים חשוב להקפיד על מניעת מגע של מים בסוללה, בבקר או במנווע, אשר עלול לגרום לкрат חשמלי במנווע.

את הסוללה יש לטען רק באמצעות המטען הייעודי. בכדי להחליף מטען אנו פנה לספק. אם גוף הסוללה נזוק, נפגם או התעוות – הפסיק את השימוש ופנה לספק. התקנת הסוללה תבוצע אך ורק על ידי הספק, אסור לצרוך לשנות את ההתקנה או להתקינה בלבד.

### ברק/מנוע חשמלי

יש להימנע מגע מים עם הרכבים החשמליים. לנקיוי יש להשתמש במטלית לחאה.

יש להימנע מחשיפה לשמש ישירה או לגשם.

בכל עיה חשמלית יש להפסיק מידית את פעולה האופניים ולגשש לספק.

### חביית קסדה

חביית קסדה היא חובה בכל רכיבה על אופניים חשמליים מאחר ואופניים חשמליים מוגדרים בפקודת התעבורה ככלי רכב ועל כן ככל שנדרש בחוק חביית קסדה ברכיבה על אופניים וקטנים יש לישם חובה זאת גם לגבי אופניים חשמליים ואת גם מהטעם העיקרי של בטיחות הרוכב.

### נסעה במקומות ייעודיים

יש לנסוע בשבילים סלולים ומקומות המזוהים לרכיבת אופניים בלבד. אין לרכב בכבישים צרים או על מדרכה, ואין להפריע להולכי רגל או מכוניות בעת הרכיבה.

# שימוש ותחזוקה אופניים חשמליים – המשך

## הקפדה על מהירות נסיעה

בעת רכיבה יש לשמר על מהירות נסעה איטית מחשש לפגיעה בהולכי הרגל או מכוניות. מהירות הנסעה המקסימלית על פי החוק הינה 25 קמ"ש.

## שימוש בדוחשות

בעת רכיבה באמצעות המנוע החשמלי יש להקפיד בכל זמן הנסעה, להיות עם רגליים על הדוחשות, כדי למנוע את סיבוב הדוחשות ללא שליטה העולם לגרום לפגיעה פיזיות ופגיעה ברכבים החשמליים.

## רכיבה בלילה

בעת רכיבה בחושך יש להקפיד על אמצעי בטיחות מתאימים. יש להציג במחair או רצוי וקדמי לסימון ואיתות האופניים. בנוסף, יש לרכיב עם פנס קדמי (פנס ראש או פנס המותקן על הכידון) ואפוד זיהוי מוחזר או.

## רכיבה בגשם

אין לרכיב כאשר יש גשם או כבישים רטובים. גשם עלול לגרום נזק לרכיבים החשמליים. במידה ורכיבים בשטחים רטובים יש להימנע מנסעה ב מהירות גבוהה ולנקוט באמצעי זהירות לרכיבה בגשם. שמו לב – כניסה לשלוליות עלולה לגרום נזק לרכיבים החשמליים ויש להימנע מכך.



\* התמונות להמחשה בלבד

# טיפול וטיענת מצבר

לפני הרכיבה הראשונה יש לטען את המctrber טיעינה ראשונה מלאה. חיבורו את תקע המטען לסוללה ולאחר מכן חיבורו את תקע המטען לחשמל. בגין הטיענה נורית חיוי הטיענה במטללה במשך 6-8 שעות או פחות, עד לקבלת נורית חיוי בטיענה הראשונה יש להטען את הסוללה במשך 6-8 שעות או פחות, עד לקבלת נורית חיוי יರוקה על גבי המטען. בסיום תהליך הטיענה יש לנתק את כבל המטען מהSKU החשמלי בקריר ולאחר מכן לנתק את הקabel מהctrber.

לניצול מקסימלי של יכולת ctrber, יש להטען את ctrber לאחר פריקה של לפחות 50% ולא לאחר שימוש קצר.

## אזהרה!

כל איסור מוחלט להשתמש במטען שלא סופק על היבואן. לכל מטען פונקציות חממיות שונות בטיענה. שימוש במטען שאינו מותאם לסוללה ולמערכת החשמל הייחודית, עלול לגרום לנזק בלתי סוללה או לסייע. על כן ישנה חשיבות להקפיד על שימוש אך ורק במטען המקורי. יזכיר כי המטען המקורי נבדק ואושער על ידי מכון התקנים.

## ל מטען בלבד ייחודי ובתיוחות המונע התחרומות והתקחות

### הוראות בטיחות



- יש להוציא את ctrber מהאופניים החשמליים ולטען את ctrber במקום יבש ומ敖ור, אין למקם ליד מקור חום, אש או חומרים דליקים. תנאי טמפרטורה עדינים 15-30 מעלות. ביום חמ לא מומלץ לחושף את ctrber לשמש.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להפעיל, לירוק או להרעד את ctrber או את המטען.
- יש להימנע מגע מים עם ctrber, בימים גשומים חשוב להקפיד על מניעת מגע של מים בסוללה, בקריר או במנוע, אשר עלול לגרום לקרר חממי במנוע.
- את ctrber יש לטען אך ורק באמצעות המטען הייחודי שסופק על ידינו.
- אם גופ ctrber נזוק נפגם או התעוות, הפסיקו את השימוש בו ופנו לספק.
- הוראות אלו באות להוסיף הוראות בטיחות לגבי השימוש במטען, זאת בנוסף להוראות השימוש המצורפות לכל מטען, המהוים חלק בלתי נפרד מההוראות שימוש אלו.

# טיפול וטיענת מצבר – המשך

## הוראות שימוש – סוללה ומטען

חברו את תקע המטען לסוללה, ולאחר מכן חיבורו את תקע המטען לחשמל. בעת הטיענה נורית החיווי על המטען תופיע בצבע אדום. כאשר הופכת נורית החיווי לירוקה הסוללה טעונה במלאה. בעת הרכבת הסוללה על התחן הייעודי יש לבדוק כי הסוללה נכנסת היטב למגראות ולהקפיד על נעילתה להתקן לפני השימוש.

אין לטעון יותר מ-**6 שעות** שכן מומלץ להתקן טיימר הפעלה לפני המטען. כמו כן חיל איסור חמור להשאיר את המטען בשקע ללא השגחה, או לחבר את המטען לסוללה לשקע לא תקין שאיננו מחובר ללוח הראשי הכלול הגנה על ידי פחת זרם או לוח שלא נבדק ואושר על ידי חשמלאי מוסמך.

## דלקה וכיבוי המנוע החשמלי

יש לבצע הפעלה וכיבוי של הסוללה אך ורק בזמן עצירה מוחלטת של האופניים, באמצעות סיבוב המפתח בסוללה. שימו לב – כאשר המנוע החשמלי מופעל ניתן לראות נורית חיוי אדומה בתצוגה. כאשר הסוללה טעונה במלאה, יופיעו 3 נורות חיוי.

## קייפול האופניים ואחסנותם

יש להוציא את הסוללה מתוך האופניים החשמליים בעת איחסונם לתקופה ממושכת ללא שימוש. בעת קיפול האופניים החשמליים יש להוציא את הסוללה מקומה.

### ازורה!

השימוש באופניים חשמליים מותר מעל גיל 16. חובה לחבות קסדה. יש להתייעץ עם סוכן ביטוח מוסמך לגבי鄙טוחם כנגד סיכון צד ג', הרוכב, או כל鄙טוח אחר הנדרש על פי דין או על פי עצת סוכן ביטוח מומחה.

### ازורה כללית!

ספר ההוראות הינו תמצית של הנחיות ואזהרות. אופניים חשמליים מוגדרים בחוק כלכלי תחבורה שאיננו זוקק לרישיון ורישוי. על הרוכב להנוג בכל אמצעי האזהרות המתחייבים לכל תחבורה, לרבות鄙טוחים מתאימים.

ספר ההוראות זה מוגן על ידי זכויות יוצרים. אסור בהחלה להעתיק או לעשות שימוש בתוכו הספר ההוראות, ללא נתילת רשות בכתב מאת בעל הזכויות, שי מוציא איכוח בע"מ.

# טיפול וטעינת מצבר – המשך

## ازורה בקשר להטענת סוללה ומטען

סוללה מוגם 48V יש להטעין בהתאם להוראות הכלליות, ותעשה רק עם מטען שהפסיק הינו SANS Electronics Co.Ltd Model: SSLC109V55 48V מירן:

סוללה מוגם 36V יש להטעין בהתאם להוראות הכלליות, ותעשה רק עם מטען שהפסיק הינו HP1202L3 (2A) High Power Technology 36V מירן:

אסור להטעין סוללה של 36V במטען 48V או אין להטעין סוללה 48V במטען שמיועד ל-36V

יש להטעין את האופנים הנ"ל בלבד.

**Manufacturer: WUXI SANS**

**ELECTRONIC CO., LTD**

**Model: SSLC084V42**

**Technical data: DC42/0V**

**2.0A**

יש לשטוף את האופנים במטלית לחחה בלבד. אין לשטוף במים זורמים או בקיטור בכלל ולעבר מערכת החשמל בפרט.

## טיפול במעצרים דיסק מכניים והידראוליים

ככל, אופניים חשמליים הם כלי רכב ונדרשת בקורס שוטף תקופתי של היבואן לגבי המכלולם. התקופה הרצiosa היא בין שלושה לשישה חודשים, תלוי בתדריות השימוש. ללא קשר לביקורת התקופתי, יש צורך בבדיקה לפני כל נסעה של תקינות המעטוריים. הבדיקה נעשית טרם הנסעה, בלחיצה על ידיות המעטורי כדי לוודא שאכן פועלם.CRAOI. לאחר הלחיצה יש לנסות להזין האופניים החשמליים ולוודא שאכן הלחיצה על ידיות המעטורי געלה את הגלגים ואני מאפשרת תנועה חופשית. את הפעולה יש לעשות לסרגון על ידי לחיצה על ידיית מעטורי ימנית ולאחר מכן ככל אחת מהן נעלמת הגלגל במצבה מוחלטת. לפני כל רכיבה על האופניים החשמליים יש לוודא כי צינור המוביל את השמן תקין ואין בו פגם. אם מתברר כי המעטוריים עוצרים כראוי עדין יש לבדוק ולראות אם אין קרע או פגם כלשהו בциינור המוביל את השמן למעטוריים. גם אם מתגלה ראשית קרע או פגם יש לפנות למספרה לתיקון ולא להמתין לנזק גדול יותר.

במעצורי דיסק מכניים יש לבצע ביצוע בהתאמה כאמור לעיל, במקרה בדיקת צינור השמן יש לבצע בדיקת שלמותقبل המעטורי.

במידה ומתרברר כי לאחר לחיצה על מעטוריים לא נגעלו הגלגים בזורה מוחלטת – אסור לרכיב על האופניים החשמליים ויש לפנות למספרה המוסמכת לבדיקה.

